

料金自動収受機への異物投入について

東金九十九里有料道路の料金自動収受機の硬貨投入口に異物
(生卵・油)が投入される事案がありましたので、お知らせします。

1 発生日時

- ①令和7年6月23日(月) 14時45分頃
- ②令和7年7月5日(土) 15時50分頃
- ③令和7年7月6日(日) 23時42分頃

2 発生場所

東金九十九里有料道路 福俵料金所 (東金市福俵字山王地先)
※発生個所の位置図については、別紙1のとおり

3 被害状況

- ①6月23日(月) 14時45分頃、料金徴収機器の硬貨投入口に生卵が投入され、清掃作業のため14時45分から18時40分まで、上りレーン(L-6)の通行止めを行いました。
- ②7月5日(土) 15時50分頃、料金徴収機器の硬貨投入口に油が投入され機器交換作業のため15時50分から22時まで、下りレーン(L-1)の通行止めを行いました。
- ③7月6日(日) 23時42分頃、料金徴収機器の硬貨投入口に生卵が投入され清掃作業のため23時42分から3時まで、上りレーン(L-5)の通行止めを行いました。
※現地状況写真は、別紙2のとおり

4 対応状況

6月23日(月)、7月6日(日)の被害機器は、同日、現地にて分解清掃を行ったことで復旧、7月5日(土)の被害機器は、修理業者にて持ち帰り、予備機を据え付けて復旧を図りました。


また、各日に東金警察署と相談を行っていましたが、7月5日(土)の事案について、7月10日(木)付けで東金警察署に被害届を提出しました。

5 その他

本事案については、7月7日(月)以降、発生しておりません。



東金九十九里有料道路 福俵料金所



料金自動収受機



硬貨投入口に投入された
油が漏れている



令和 7 年 7 月 5 日 発生事案

硬貨投入口に投入された
生卵



令和 7 年 7 月 6 日 発生事案